

ČISTIČE NA DÔKLADNÉ ODSTRÁNENIE NEČISTÔT A ZVÝŠKOV MAZÍV



Čističe		Čističe					
Produkt	Názov	Oblasti použitia	Oblasť použitia	Vlastnosti / schválenie	Zloženie	Pokyny pre použitie	Balenie
OKS 2610 OKS 2611*	Univerzálny čistič		Pre časti strojov a plochy s nečistotami obsahujúcimi olej alebo tuk. Vyparuje sa rýchlo a bezo zvyšku. Vysoká účinnosť čistenia. Krátka protikorózna ochrana vďaka pôsobeniu aditív VCI. Žiadne podchladenie. Čistič pre mazacie a lepiace miesta.		Bezfarebná Aditíva Zmes rozpúšťadiel	Na čistené plochy naneste s dostatočným prebytkom, prípadne nastriekajte z krátkej vzdialenosti a podľa potreby otрите handrou. Potom nechajte asi 1 minútu oschnúť pri teplote miestnosti. Pred použitím na plasty a plochy opatrené náterom vyskúšajte ich trvanlivosť.	Kanister 5 l Kanister 25 l Sud 200 l Sprej 500 ml*
OKS 2621	Čistič kontaktov		Na odstránenie znečistení, ktoré by mohli vyvolať zvodové prúdy. Žiadne stekanie v dôsledku rýchleho odparovania. Bez hnacích freónov (CKW). Na čistenie napr. rozdeľovačov, spínačov, relé, potenciometrov, konektorových spojov, násuvných a závitových kontaktov.		Bezfarebná Zmes rozpúšťadiel	Pred použitím vypnite prúd a odvedte elektrostatický náboj. Nastriekajte, kým nedosiahnete požadovanú čistotu. V dôsledku rozmanitosti plastov používaných v elektrotechnike pred použitím vyskúšajte príslušnú odolnosť.	Sprej 400 ml
OKS 2650	BIOlogic, priemyselný čistič, koncentrát na báze vody		Čistič na báze vody na odstránenie masivných znečistení olejmi, tukmi a sadzami. Biologicky odbúrateľný. Dobré odľučovacie vlastnosti. Šetrné k chýlostivým plochám. Univerzálna použiteľnosť v priemysle, dielni a v potravinárskej technológii.	 Č. reg. NSF A1 129003 Certifikát akosti LGA	Červenkastá Tenzidy Voda	Podľa stupňa znečistenia možno riediť vodou v pomere 1:5 až 1:40. Nastriekajte a po krátkej dobe pôsobenia opláchnite vodou alebo otрите. Vhodné na použitie u vysokotlakových a parných čistiacich prístrojov. Pred použitím vyskúšajte znášateľnosť ich povrchových plôch.	Kanister 5 l Kanister 25 l Sud 200 l
OKS 2661	Rýchly čistič		Pre časti strojov a plochy s nečistotami obsahujúcimi olej alebo tuk. Vyparuje sa rýchlo a bezo zvyšku. Vysoká účinnosť čistenia. Ideálna na prípravu lepených spojov a čistenie mazacích miest. Čistič brzd.		Bezfarebná Zmes rozpúšťadiel	Čistené plochy nastriekajte z krátkej vzdialenosti s dostatočným prebytkom a prípadne otрите handrou. Potom nechajte asi 1 minútu oschnúť pri teplote miestnosti. Pred použitím na plasty a plochy opatrené náterom vyskúšajte ich trvanlivosť.	Sprej 600 ml

